




Standsicherheit

wurde gemäß Art. 87 Abs. 4 BayBO nicht geprüft

ERDGESCHOSS



Landratsamt Nürnberger Land
— KREISBAUMEISTER —
BAUTECHNISCHE GEPRÜFT

Lauf a. d. Pegn

W. K. Stein

10. März 1980